

1. naloga

Bojan je vrtal izvrtine v jekleni kotnik z električnim vrtalnim strojem. Med premikanjem profila je stisnil električni kabel vrtalnega stroja in ga nevarno poškodoval.

Kaj mora Bojan storiti po poškodbi kabla za lastno varnost in za varnost sošolcev?

Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

- A Odstraniti jekleni kotnik z električnega kabla in nadaljevati delo.
- B Odstraniti jekleni kotnik, električni kabel oviti z zaščitnim trakom in nadaljevati delo.
- C Takoj odstraniti kabel iz vtičnice, vidno označiti poškodbo in poskrbeti za zamenjavo kabla.
- D Takoj izključiti kabel iz vtičnice in pospraviti vrtalni stroj v omaro z orodjem.

1 točka

Navodila za vrednotenje

C 1 točka

Parametri mrežnega diagrama

Tip naloge: naloga izbirnega tipa

Vsebinsko področje: človek in ustvarjanje

Kognitivna raven: razumevanje in uporaba

Razred: 8. razred

Standard: minimalni

Cilj: Utemelji pravila varnega dela s stroji.