

PRILOGA 2
Zahteve za rentgenske naprave za industrijsko radiografijo

Preglednica 1: Puščanje ohišja rentgenske naprave

Napetost na cevi (kV)	Puščanje na razdalji 1 m (mSv/h)
Do 150	1
150–200	2,5
Nad 200	5

Preglednica 2: Skupna filtracija koristnega snopa sevanja

Napetost na cevi (kV)	Skupna filtracija
Do 50	Ni zahtev
51–99	2 mm Al
100–199	3 mm Al
200–300	4 mm Al
Nad 300	0,5 mm Cu