




Slika 4: Meritve hitrosti doze na delovnih mestih, vir se nahaja v napravi Gammamed. Glede na to, da je na certifikatu vira podatek o datumu kalibracije 30.12.2014, je aktivnost vira sevanja še relativno velika. Zaradi radioaktivnega razpada aktivnost vira pade in po 72 dneh pade na polovico po 1444 dneh pa el na $1/4$ začetne aktivnosti. To pomeni, da se bile izmerjene hitrosti doze na delovnih mestih v zgornjem